Utility Model Application Publication No. 59-46117

Publication Date: March 27, 1984 Title of the Device: Slide Fastener

Application No. 57-141222

Application Date: September 17, 1982 Applicant: Yoshida Kogyo Co., Ltd.

[Condensed Summary]

An upper stopper 2 comprises, on an upper face 4 of a slide fastener 1, a first weld layer 9, in which a tape-like thermoplastic synthetic resin body 8 is overlaid from an upper face of an engaging fastener element row 5 made of thermoplastic synthetic resin up to fastener tape portions 6, 7 on both sides of the element row and the body 8 is welded integrally with the element row 5 and the fastener tape portions 6, 7.

This first weld layer 9 is molten by an ultrasonic machining and formed, as mentioned later. A peripheral edge 10 is pressed firmly into a thin form, so that the integral adhesion with the fastener tape portions 6, 7 is carried out firmly.

A lower stopper 3 shown in Fig. 2 has the same structure as the upper stopper, except that a thick portion corresponding to the thick portion 13 is formed near a lower side.

With the feature of the device, the connecting strength of the right and left fastener stringers by the stopper becomes extremely high, and the tearing strength with respect to the lateral pulling force is extremely improved.

Since the second welding layer is formed so as to be recessed, the entire thickness of the stopper can be formed thin, and the necessary strength can be held.

Further, since the first welding layer of the upper face is made of the thermoplastic synthetic resin body which is the same as the element row, while the second welding payer of the lower face is formed by melting the engaging portion of the element row, uncomfortable feeling with respect to the element row does not occur by the stopper and the nice external appearance can be maintained.

公開実用 昭和59一

46117

沙 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

12 公開実用新案公報 (U)

昭59—46117

51 Int. Cl.3 A 44 B 1936 識別記号

庁内整理番号 7634-3B 身公開 昭和59年(1984)3月27日

審査請求 未請求

〈全 頁)

51スライドフアスナー

21実

黑部市三日市4018

顧 昭57-141222

九出 願 人 古田工業株式会社 東京都千代田区神田和泉町1番

顒 昭57(1982)9月17日

71代 理 人 弁理士 市川理吉

外1名

22出 72考 案 者 渡辺幸三



明 細 書

- 1. 考案の名称 スライドファスナー
- 2. 実用新案登録請求の範囲

嚙合した熱可塑性合成樹脂製のエレメント列 (5)の上下端部に止部(2.3)が形成され ており、両止部間にスライダーが(12)装着 されているスライドファスナー(1)において. 両止部(2,3)のうちの少なくとも上側の止 部(2)は、その上面に、エレメント列(5) の上面からファスナテープ部分(6,7)に亘 つて覆せられた熱可塑性合成樹脂体(8)が、 該エレメント列(5)とファスナーテープ部分 (6,7)とに一体に溶着された第1の溶着層 (9)を備えると共に、該止部下面に、エレメ ント列(5)の下面のエレメント嚙合部(16) が溶融して一体に結合され、かつ凹陥させられ ている第2の溶着層(17)を備えていること

(1)

136

公開実用 昭和59— 46117



を特徴とするスライドファスナー。

3. 考案の詳細な説明

第1図に示されるクッションカバー(A)の側面(B)のクッション挿脱口(C)に取り付けられるが如き用途に使用されるスライドフアスナーにおいては、スライダーが引き下げられ、左右のエレメント列が開離された状態で、クッション等の



内容物の挿脱が行なわれるため、左右のファスナーストリンガー間に相反する方向への大きな横引力が作用し、この横引力は、スライドファスナーの下側においてはスライダーによつて受支されるものの、スライドファスナーの上側においては止具によつて受支されることをなる。

とのため、上側の止具としては、大きな横引 力に対抗させるために、金属製のに固着を を構み のようにまたがるように固着なるに固着なるのにといるが多用されているが成樹 となり、からないがないがない。 エート列に対し、大きのみでなり、大きのみでなり、大きのみでなり、大きのようでは、大きのも提案というでは、大きのもに対した。 また横引力に対する引裂強度が低いない。



本考案は、実用新案登録請求の範囲に記録は、共部の上面では、熱するように、止部の上面では、熱するとにするのでは、熱するとに可があるとに重かないが、対対は、大きのでは、ないのではないのでは、ないのではないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのではないでは、ないのではないでは、な

以下、図示例についてその構成を説明する。 第2図乃至第6図は、ジグザグ型のファスナ - エレメントを用いたスライドファスナー1に、 本考案を適用した実施例を示しており、上下の 止部2,3に、本考案が適用されている。

止部 2 , 3 は、上下対称構造とされている外はすべて同一構造なので、以下、上側の止部 2



についてその構成を説明する。

止部 2 は、スライドファスナー1の上面 4 において、熱可塑性合成樹脂製の噛合するエレメント列 5 の上面から、その左右両側のファスナーテープ部分 6 ・ 7 に亘つて、テープ状の外列 9 を借えている。 着された第1の溶着層 9 を備えている。

との第1の容着層 9 は、後述するように超音 波加工によつて溶融、形成されるもので圧 周段 アスナーテープ部分 6 、7 との一体接 カーテープ部分 6 、7 との一体接 が 1 0 は、を より強大ならしかられており、その内側に は、やい内厚とされ、周段に のりち、上端部側の周縁部 1 0 に 野 1 1 に のりち、上端部側の周縁部 1 0 に 野 1 1 は のりち、上端部側の周縁部 1 0 に 野 1 1 は のりち、上端部側の周縁 2 に 当接した たい、スライダー 1 2 が止部 2 に 当接

公開実用 昭和59— 46117

9

該スライダー12のフランジ部に当接し、停止 させるスライダー停止部とされている。

エレメント列 5 の上面に相当する部分は、著しく厚肉の止部主体 1 4 とされ、該エレメント列 5 と、テープ状の熱可塑性合成樹脂体 8 とが完全に一体に結合した溶融結合部を形成している。

上述の止部2は、スライドファスナー1の下面15においては、エレメント列5の嚙合部 16が溶融して一体に結合され、かつ凹陥させられている第2の溶着層17を備えている。との第2の溶着層17も超音波加工によつて、溶融形成されるもので、嚙合部16は完全に一体に結合されている。

即ち、スライドフアスナー1 の上面 4 側の止部 2 相当位置に、前述の周縁部 1 0 , 内側部 1 1 , 膨大部 1 3 , 止部主体 1 4 を成形する金型を配置し、スライドフアスナー 1 の下面 1 5



側の止部 2 相当位置に、前述の凹陥している第 2 の溶着層 1 7 を形成し 5 る突起部を有する超音波ホーンを配置し、前記金型と超音波ホーンとの挟圧と該ホーンの振動とにより、第 3 図乃至第 6 図に示すように溶融させ、成形するものである。

第2図に示される下側の止部3は、膨大部 13に相当する膨大部が下側に寄つて形成され ている外は、全く同一構造とされている。



される点で相違しているが止部としての作用は 全く同一である。

本考案の実施に当り、ファスナーテープとしてポリエステルが使用されまいが落着を応ばまりの答がられまった。をおりまる。というないないないの場合でも同しりる。

本考案に係るスライドファスナーは、以上別明になるスライドファスナーは、リント間にないと同じになった。 上部の上間から、アスナーを着層があり、 上部の階合部が高いて、 一部ので、 一語ので、 一語ので、



著しく向上される効果がある。

また第2の溶消層が凹陥して形成されている ので、止部全体としての嵩、即ち厚さを低くす ることができ、しかも所要の強度を保持しうる 効果もある。

更に、エレメント列と同様の熱可塑性合成樹脂体により上面の第1の溶着層を形成し、下面の第2の溶着層は、エレメント列の噛合部を溶融させて形成したものであるから、止部がエレメント列に対して異物感を生ぜず外観を良好に保ちうる効果もある。

加工に当つても、テープ状の熱可塑性合成樹脂体を所定寸法にカットし、スライドファスナーと上部形成位置に載置し、超音波加工を施せばよく、加工工程,加工時間,使用資材の量等を、従来のものに比減少させうるので、コストを低くしうる効果も有している。

4. 図面の簡単な説明

公開実用 昭和59-




第1図は、本考案に係るスライドファスナーの1使用例を示す斜面図、第2図は本考案に係るスライドファスにの図、第3図は第2図に示すものの上側の止部の拡大正面図、第4図は第3図に示すものの拡大背面図、第4図は第3図中V-V線断面図、第6図は第4図中V-V線断面図、第6図は第4図中Vロ・V線断面である。

1:スライドフアスナー、2,3:止部、4: 上面、5:エレメント列、6,7:フアスナー テープ部分、8:熱可塑性合成樹脂体、9:第 1の溶着部、12:スライダー、15:下面、 16:嚙合部、17:第2の溶着部。


実用新案登録出願人

吉田工業株式会社 代理人 市 川 理 吉 同 遠 藤 達 也

第 2 図




第 1 図




1**4**6 実題 59-4611

第 3 図




14分

第 4 図





148 実開 59<u>-</u>46117

第 5 図



第 6 図





117

143

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потикр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

